Сверление

Подготовка операции



Практические ориентиры для производственных задач

Справочная серия / 2026

Что определяет выбор

01 Геометрия отверстия

Укажите диаметр, глубину, тип отверстия и допуск. Сквозное и глухое отверстия требуют внимания к разным участкам операции.

02 Отвод стружки

Глубина, форма канавок, материал и подача СОЖ определяют условия отвода стружки. Режим выбирают по документации изготовителя.

03 Подвод СОЖ

Внутренний подвод охлаждения может быть нужен при определённых глубинах и материалах. Проверьте возможности станка и системы закрепления.

04 Контроль

После пробной обработки проверяют размер, прямолинейность и качество поверхности. Измерение выполняют подходящими средствами контроля.

Данные для запроса

Операция и поверхность

Материал заготовки

Размеры и допуски

Оборудование и закрепление

Текущий инструмент / артикул

Количество и нужный срок

Руководство содержит общие принципы. Перед применением сверяйте характеристики, совместимость и режимы с документацией изготовителя конкретного инструмента.